




REPARATII INVELITOARE ACOPERIS HALA OBOR

Harta interactivă a investițiilor

Primăria Hunedoara

str. Gh.Sincai nr. 123

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Categorie | Cladiri |  |
| Valoare totala investitie | 62.985 lei | |
| Data inceput | 11/2012 | |
| Data sfarsit | 03/2013 | |
| Durata | 4 luna | |
| Status | Finalizata | |
| Executant | SC ICSH SA | |
| Manager Proiect | | |
| Sursa De Finantare | BUGET LOCAL | |
| Parteneri | | |
| Beneficiari | MUNICIPIUL HUNEDOARA | |
| Obiective | <p>Deoarece hidroizolația de la imobilul amintit era degradat, s-au executat lucrări de reabilitare în acest sens. Reabilitarea hidrofușă planșeului s-a realizat prin prevederea unei structuri hidroizolante noi, eficiente din punct de vedere a cerinței E privind izolarea termică, hidrofușă și economia de energie. Lucrările efectuate la Hala Obor au fost următoarele: - repararea învelitorii bituminoase distruse aparținătoare porțiunii de hala ocupată de fosta SC Mercur Corvinex SA prin refacerea învelitorii pe toată suprafața distrusă - reparații la luminatoarele cu geam ale porțiunilor de hala ocupată de fosta SC Mercur Corvinex SA prin înlocuirea geamurilor luminatoarelor metalice cu geam nou și chituirea acestora precum și refacerea protecției anticorozive a confecției metalice a luminatorului prin curățire cu peria de sârmă și revopsire - reparații tencuieli exterioare la porțiunile de pereți distruse de infiltrațiile apelor meteorice de la nivelul acoperișului cu învelitoarea distrusă - reparații atice căzute pe latura vestică a clădirii (zidărie, tencuieli, hidroizolații și sorturi din tablă galvanizată).</p> | |
| Rezultate | | |
| Alte Observatii | | |